

MINUTA

REORRIDO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL COLECTOR ORIENTE

Siendo las 11:15 hrs. del día Lunes 25 de Enero del 2021, se llevó a cabo el recorrido en la Colonia Buenavista-Guadalupe Victoria, lugar donde se lleva a cabo la Obra denominada Rehabilitación del colector Oriente Etapa 1 y 2 tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Vía Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita.

'Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.

Debido a la contingencia sanitaria y las recomendaciones que mediante oficio nos hicieron llegar de las oficinas centrales de CONAGUA, se lleva a cabo el recorrido sin la presencia del comité de Contraloría Social, manteniéndolos informados vía telefónica de los avances y trabajos realizados en la Construcción de la obra.

Se llevó a cabo recorrido en el cual se observaron máquinas trabajando en algunas calles compactando e instalando el pavimento de acuerdo a los compromisos de obra, así mismo se verificó los señalamientos sobre las avenidas indicando cierre de las vialidades en la que se están llevando los trabajos.

Siendo las 13:20 Horas del día 25 de enero se da por concluido el recorrido correspondiente al mes de Enero del 2021 en la Colonia Buena Vista-Guadalupe Victoria, Municipio de Tijuana. Programando recorrido para el día 17 del mes de Febrero del presente.

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana



Hector Guillermo Gutierrez Bertram
Jefe del Depto. de Vinculación Ciudadana



Julio Cesar Russell Guerrero
Enlace de Contraloría Social CESPT

CONTRALORÍA SOCIAL
FICHA FOTOGRAFICA
RECORRIDO AVANCE DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ORIENTE TRAMO BUENA VISTA- GUADALUPE VICTORIA 1ERA Y 2DA ETAPA

PROGRAMA: PROAGUA APARTADO URBANO

FECHA 25/ENERO/2021

