

## MINUTA

### REORRIDO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL COLECTOR ORIENTE

Siendo las 11:05 hrs. del día Jueves 13 de Agosto del 2020, se llevó a cabo el recorrido en la Colonia Buenavista-Guadalupe Victoria, lugar donde se lleva a cabo la Obra denominada Rehabilitación del colector Oriente Etapa 1 y 2.

Al lugar se dieron cita por parte del Comité de contraloría Social, Karen Guadalupe Moreno Peña (Secretaria), Maria Francisca Antonia Rocha Cano (1er Vocal), Martha Moreno Gutierrez (2do. Vocal de Obra), Alberto Munguia Alcalá (3er. Vocal) y los C.C. Julio Cesar Russell Guerrero y Carmen Alicia Peraza Gutierrez de la Oficina de Contraloría Social CESPT, Hector Guillermo Gutierrez Bertram Jefe del Departamento de Vinculación Ciudadana CESPT.

En el lugar se les explico lo impórtate de rehabilitar esta obra, misma que con anterioridad se realizo un volanteo informativo con fecha del 19 de Junio de 2020 y un segundo volanteo informativo el dia 27 de Julio de 2020 y entrega de tripticos para informar a los vecinos sobre los números telefónicos donde podrán comunicarse para reportar cualquier anomalia o duda al respecto de la obra, se entrevistaron con varios vecinos informándoles de primera mano que se requiere de su participación y apoyo debido a que la calle está muy angosta y cerraran temporalmente la calle en lo que se instala el tramo abierto y se cerrará la zanja para reanudar el tráfico vehicular e ir avanzando, la reposición del concreto hidráulico se realizará cuando termine la instalación de la tubería en las respectivas etapas que están programadas a concluir al 31 de Diciembre de 2020, siempre y cuando las cuestiones técnicas y climáticas lo permitan, mismas que se les estará informando a los vecinos sobre los avances físicos y financieros de la obra hasta su conclusión.

Se les informo que la obra denominada 'Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Vía Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita. 'Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.

Se les mencionó la importancia de la contraloría Social en una obra donde hay recurso producto de nuestro impuestos, que se debe supervisar; que los periodos de ejecución de la obra se cumplan o en caso contrario exista una justificación para ampliar los plazos, que los costos de la obra sean los contratados y que se vigilen los avances físicos y financieros programados mensualmente, que las instancias están para apoyo y orientación en su trabajo, que si existieran algunas quejas relacionadas con la ejecución de la obra se recibirán por parte del comité y este a su vez los turnará a la oficina de Contraloría Social o a la contraloría del Estado para darle seguimiento, además del proporcionarle el correo y numero telefónico de la Oficina de contraloría Social CESPT 664 104 77 00 ext. 1711, de la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública 01800HONESTO para el seguimiento y solución.



KAREN M. Antonia R.C.

Se les comentó que se estará visitando constantemente la obra por personal la supervisión de obra de CESPT, personal de CONAGUA y personal de la oficina de la contraloría Social CESPT para verificar e informar de los avances físicos y financieros de la obra, así como los recorridos mensuales con el comité de contraloría social.

Se pregunta a los asistentes si existe alguna duda en lo relacionado a la obra en proceso, creando el compromiso de realizar el siguiente recorrido en el mes de Septiembre, donde se les hará la invitación y confirmando el día y la hora.


No habiendo dudas ni comentarios se dá por concluido el recorrido correspondiente al mes de Agosto en la Colonia Buena Vista-Guadalupe Victoria, Municipio de Tijuana, siendo las 13:05 hrs. del día Jueves 13 de Agosto de 2020.

(Se anexa lista de Asistencia).

**Comité de Contraloría Social de la Colonia Buena Vista-Guadalupe Victoria 1ra. y 2da. Etapa**


  
Karen Guadalupe Moreno Peña  
Secretaria de Comité

  
María Francisca Antonia Rocha Cano  
1er. Vocal de Obra

  
Martha Moreno Gutiérrez  
2do. Vocal de Obra

  
Alberto Munguía Alcalá  
3er. Vocal de Obra

**Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**

  
Hector Guillermo Gutiérrez Bertram  
Jefe del Depto. de Vinculación Ciudadana

  
Julio Cesar Russell Guerrero  
Enlace de Contraloría Social CESPT

  
Carmen Alicia Peraza Gutierrez  
Auxiliar Ofna Contraloría Social


**CONTRALORIA SOCIAL**  
**FICHA FOTOGRAFICA**  
**RECORRIDO CON COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**


**LUGAR: TRAMO COL. BUENA VISTA – GUADALUPE VICTORIA**

**APARTADO : URBANO**

**FECHA: 13/AGOSTO /2020**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR OTE 1ERA Y  
2DA ETAPA**





LISTA DE ASISTENCIA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2020 (PROAGUA):

Fecha: 13 de Agosto 2020

// Seleccionar el tipo de apartado del programa //

Apartado Urbano  Apartado Rural

Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

EVENTO POR LOCALIDAD:

Constitución del Comité  Reunión con Beneficiarios

Capacitación a Integrantes del Comité

Ubicación del evento:

Estado: BAJA CALIFORNIA

Municipio: TIJUANA

Localidad: BUENAVISTA-GUADALUPE VICTORIA

Participantes:

Nombre	Telefono	Firma
Varela GPE Proceso Peña	66412451753	Varela GPE
Antonia Rocha Cano	664 420 29 59	Antonia R.C.
ALBERTO HUBERTH ALCALA	664 494 4257	[Firma]
Carmona Alicia Pizarra Gortáiz	664 1334792	[Firma]
Juana C. Russell Guerrero	664 2 94 23 23	[Firma]

Juana Casne Russell Guerrero  
Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Varela GPE Proceso Peña  
Nombre y firma de un integrante del Comité de Contraloría Social

Datos de contacto:

Teléfono: 664 244 2323

Correo electrónico: jruussell@cepspt.gub.mx

Domicilio institucional: Blvd Federico Bonfres 4056

Cd. 20 de Noviembre

Datos de contacto: (Que apliquen)

Teléfono: 664 245 1753

Correo electrónico: D. Led. 12 @uonon1.com

Domicilio: C. Saucé #12 Tercera Pza.