

### SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Responsable del llenado: Silvia Peña Barcenas

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

- Apartado Urbano    
  Apartado Rural    
  Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Fecha de elaboración: 28-Junio-2020

#### I. Datos Generales:

Estado: Baja California  
 Municipio: Tijuana  
 Localidad: Col. Buena Vista - Guadalupe Victoria  
 Nombre: Silvia Peña Barcenas  
 Dirección: C. Fresno No. 13 Col. El Florido 3ra Secc

Dependencia que ejecuta la obra:

- Representación Federal    
 Gobierno del Estado    
 Municipio    
 Otro. Especifique: CESPT

#### II. Datos del Comité:

Nombre del Comité de Contraloría Social	Número de registro	Fecha de registro
<u>Colector Oriente</u>	<u>2020-16 S074-4-A6-1-02-0040001-2/1</u>	<u>26-Jun-2020</u>

#### III. Escriba la pregunta o los puntos de información que solicita sobre la ejecución física y financiera de la obra:

- Cuál es el costo?  
- Tiempo de construcción  
- Cuáles serán nuestras funciones  
- Cuáles son los Beneficiarios

IV. Conserve una copia de esta solicitud de información y entregue la original al Promotor de la Contraloría Social del programa, solicitando que le firme en la copia además de incluir la fecha en que la recibe.

V. Verifique que le escriban una fecha probable para la atención de su solicitud:

(Siguiete fecha programada de visita)

+ Silvia Peña Barcenas  
 Nombre y firma o huella digital del integrante del Comité

Nombre y Firma del Promotor que recibe la solicitud de información

**Datos de contacto:** (Indicar los que procedan)  
 Teléfono: 464 6416664  
 Correo electrónico: aibed-12@hotmail.com  
 Domicilio: C. Fresno No. 13  
Col. El Florido 1era Secc.

**Datos de contacto:**  
 Teléfono: 104-77-00 Ext. 1711  
 Correo electrónico: jrussell@cespt.gob  
 Domicilio institucional: Blvd Federico Berde  
4057, Col 20 de Nov. Tijuana

**FICHA TÉCNICO - FINANCIERA**
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):**
 Apartado Urbano     
  Apartado Rural     
  Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

 Estado: BAJA CALIFORNIA

 Municipio: TIJUANA

 Localidad: BUENAVISTA-GUADALUPE VICTORIA

 No. de Registro del Comité de Contraloría Social: 2020-16-5074-4-AG-1-02-004-0001-1/1

Esta ficha es llenada por el Promotor de Contraloría Social, para que el Comité tenga la información de la obra para hacer Contraloría Social.

**1. El tipo de obra a realizarse en la localidad es:**
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ORIENTE
**2. La ubicación o dirección de la obra es:**
COL. BUENAVISTA-GUADALUPE VICTORIA
**3. El Monto de la obra es: (Podrá ser el monto programado en anexo técnico o en el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad)**
\$ 22,586,575.00 m.n.
**4. La dependencia que ejecuta la obra es:**
 Representación Federal     
  Gobierno del Estado     
  Municipio     
  Otro. Especifique: Comisión Estatal de Serv. Pub. UH Ti
**5. El cartel o manta informativa colocado en la obra debe mencionar**
**(La promoción de obras y acciones se llevará a cabo conforme a las Reglas de Operación del Programa)**

El costo total de la obra, las aportaciones de cada organismo, el periodo de ejecución, el nombre del programa, la colonia a beneficiar, número de habitantes beneficiados, la descripción de la obra, correo para quejas.

**6. La obra deberá estar:**
 Por iniciarse el (el día 30 de Junio de 2020).  
 Terminada el ( podrá ser la fecha programada en el anexo técnico o la del contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad ).
**7. Anexar el croquis de localización de la obra:**
**8. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes:**

(Descripción de las características principales de la obra)

Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Via Rápida Oriente (del km 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita.  
 Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.

Jairo C. Russell Guzmán  
 Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social que entrega esta ficha

S. María Leticia Balcenas  
 Nombre y firma del Integrante del Comité de Contraloría Social que la recibe

**Datos de contacto:**

Teléfono: 664 244 23 23  
 Correo electrónico: jrussell@cespt.gob  
 Domicilio institucional: Biel Federico Bentes 4057  
Col. 20 de Nov

**Datos de contacto: (Que apliquen)**

Teléfono: 664 641 66 67  
 Correo electrónico: aited.12@hotmail.com  
 Domicilio: (Particular o del Comité) PROSIO 13  
Florida 1ª Sección